



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Оренбург ул. Гая, 21, тел. 8 (3532) 77-62-35, e-mail: gu@56.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Оренбургу и Оренбургскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Оренбург ул. Луговая, 78 А,
тел. (3532)49-92-26, E-mail:oren@56.mchs.gov.ru

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 490/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа Ясень» с. им. 9 Января Оренбургского района

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения: Начальника ОНД и ПР по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области (главного государственного инспектора г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору) Пасечного Александра Викторовича № 490 от «14» сентября 2021 года в период с «16» сентября 2021 г. по «21» сентября 2021 г.

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району лейтенантом внутренней службы Ерыгиным Андреем Сергеевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена: внеплановая выездная проверка по адресу: Оренбургский район, с. им 9 Января, ул. Малая Кольцевая, 1 А

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор МБОУ «Школа Ясень» Старкова Светлана Петровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Руководитель организации не осуществил проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода изготовителя с составлением	ППР в РФ. п. 13	03.10.2022	

	<p>протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) чердачного помещения. Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков проводится не реже 1 раза в год.</p>			
2.	<p>Ширина горизонтального участка пути эвакуации в свету составляет менее 1,2 м (коридор левая часть) (за счет двустороннего открывания дверей) Фактически ширина коридора составляет 0,54 м., при ширине дверного полотна 0,8 м.)</p>	<p>ст. 4, ст. 6, ст. 52, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 №123 – ФЗ; п. 5.1.2, п. 4.3.4 СП 1.13130.2020; ППР в п. 23</p>	03.10.2022	
3.	<p>Ширина эвакуационного выхода из столовой выполнена менее 0,8 м</p>	<p>ст. 4, ст. 6, ст. 52, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 №123 – ФЗ; п. 4.2.19, СП 1.13130.2020 ППР в п. 23</p>	03.10.2022	
4.	<p>Не все помещения оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации (раздевалка в пищеблоке, склады для белья)</p>	<p>ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; НПБ 110-03 п. 4; СП 5.13130.2009 приложение А, п.А.4</p>	03.10.2022	
5.	<p>Ширина горизонтального участка пути эвакуации в свету составляет менее 1,2 м (коридор левая часть) (за счет односторонне открывания дверей) Фактически ширина коридора составляет 1,05 м., при ширине дверного полотна 0,7 м.)</p>	<p>ст. 4, ст. 6, ст. 52, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 №123 – ФЗ; п. 5.1.2, п. 4.3.4 СП 1.13130.2020; ППР в РФ п. 23</p>	03.10.2022	
6.	<p>Линии связи между приборами системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнены кабелем нг (А)- FRLS</p>	<p>ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; ГОСТ Р31565-2012; ППР в РФ п. 54</p>	03.10.2022	
7.	<p>Формирование сигналов управления системами оповещения 1, 2, 3, 4-го типа по [2], оборудованием противодымной защиты, общеобменной вентиляции и кондиционирования, инженерным оборудованием, участвующим в обеспечении пожарной безопасности объекта, а также формирование команд на отключение электропитания потребителей, сблокированных с системами пожарной автоматики, допускается осуществлять при срабатывании одного пожарного извещателя, удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р (В соответствии с приложением Р применение оборудования, производящего анализ физических характеристик факторов пожара и</p>	<p>ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 14.1, п.14.2 СП 5.13130.2009; ППР в РФ п. 54</p>	03.10.2022	

	(или) динамики их изменения и выдающего информацию о своем техническом состоянии (например, запыленности). Применение оборудования и режимов его работы, исключая воздействие на извещатели или шлейфы кратковременных факторов, не связанных с пожаром) – данное условие не выполняется.			
8.	Ширина эвакуационного выхода из актового зала в коридор, в свету выполнена менее 1,2 м. (Фактически 0,75 м)	ст. 4, ст. 6, ст. 52, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 №123 – ФЗ; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020; ППР в РФ п. 23	03.10.2022	
9.	Горизонтальная входная площадка перед эвакуационным выходом из актового зала выполнена с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери (фактически составляет 1,05 м)	ст.4, ст.6, ст.52 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 4.2.21 СП 1.13130.2020; ППР в РФ п. 23	03.10.2022	
10.	Ограждения перил (поручни) горизонтальных площадок перед эвакуационными выходами выполнены высотой менее 1,2 м (фактически 0,94 м.)	ст.4, ст.6, ст.52 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020; ППР в РФ п. 23	03.10.2022	
11.	Горизонтальная входная площадка перед эвакуационным выходом из правой части выполнена с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери (фактически составляет 1 м.)	ст.4, ст.6, ст.52 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 4.2.21 СП 1.13130.2020; ППР в РФ п. 23	03.10.2022	
12.	Ширина эвакуационных выходов из помещений класса Ф1.1 менее 1,2 м., при числе эвакуирующихся более 15 чел.	ст. 4, ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	03.10.2022	
13.	Отсутствует второй эвакуационный выход из групповой ячейки.	ст.4, ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.1.3 СП 1.13130.2020	03.10.2022	
14.	Эвакуационные выходы (при наличии двух и более) расположены не рассредоточено.	ст.4, ст. 6, 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.16 СП 1.13130.2020	03.10.2022	
15.	Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений (кроме уборных, умывальных и других обслуживающих помещений) до выхода наружу более 25 м.	ст.4, ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.7 СП 1.13130.2020	03.10.2022	
16.	Имеющиеся эвакуационные выходы не отвечают требованиям пожарной безопасности. Здание не обеспечено требуемым количеством эвакуационных выходов.	ст. 4, ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.9 СП 1.13130.2020	03.10.2022	
17.	Превышено наибольшее число мест (до 50 человек) в здании детского дошкольного учреждения, V степени огнестойкости (проектное решение -	ст. 4, ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 6.7.10 СП 2.13130.2020	03.10.2022	

	25 мест, фактически – 138).			
18.	Внутренняя сторона деревянного люка в потолочном перекрытии, ведущего из помещения первого этажа в чердачное помещение не покрыта огнезащитными красками или лаками.	ст. 4, ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 6.7.11 СП 2.13130.2020	03.10.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации государственном контроле (надзоре) порядке.

*Директор школы.
С.Ф. Старикова*

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

[Подпись]

(подпись)

« 21 » 09 20 21 г.

*Старший инспектор ОНД и ПР
по г. Оренбургу и Оренбургскому району
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Оренбургской области
лейтенант внутренней службы
Ерыгин Андрей Сергеевич*

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

